

**ACTA DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, PELIGROSOS,
HOSPITALARIOS, Y/O SIMILARES Y CONVENCIONALES
PROCESO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS.**



TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S
NIT: 900.703.834-8

CÓDIGO: RP-FO-03
VERSION: 0
FECHA: 12/07/2022
PÁGINA: 1 de 2

ELABORÓ: LIDER DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS.

APROBÓ: GERENTE GENERAL

ACTA No. DF-023-2025

TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S

C E R T I F I C A Q U E:

En la Planta de Tratamiento localizada en la vereda El Águila del municipio de Puerto Asís (Putumayo), se prestó el servicio de **ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO TÉRMICO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS Y/O SIMILARES Y CONVENCIONALES** que se recibieron **G.S.E S.A.S** con NIT: **901.480.252-6**, de acuerdo a los siguientes datos:

ITEM	FECHA DE RECIBO	ACTA DE RECEPCIÓN	TIPO DE RESIDUO	RESIDUO	TRATAMIENTO	CANT	UND	ORIGEN
1	28/ENERO/2025	CR-013-2025	RESIDUOS HOSPITALARIOS	BIOSANITARIOS	TÉRMO-DESTRUCCIÓN.	96,00	kg	SEDE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO
				ANATOMOPATOLÓGICOS		-	-	-
				CORTOPUNZANTES		11,00	kg	SEDE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO
				FÁRMACOS		-	-	-
				CITOTÓXICOS		-	-	-
				METALES PESADOS		-	-	-
				REACTIVOS		-	-	-
				OTROS:		-	-	-

ACTA DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS, Y/O SIMILARES Y CONVENCIONALES	
PROCESO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS.	
	TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S NIT: 900.703.834-8
	CODIGO: RP-FO-03
	VERSION: 0
	FECHA: 12/07/2022
PAGINA: 2 de 2	
ELABORÓ: LIDER DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS	APROBÓ: GERENTE GENERAL

ACTA No. **DF-023-2025**

RESUMEN (ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS (PYM))					
CLASIFICACION RESPAL	TIPO RESIDUO	CANT	UND	GENERADOR	ORIGEN
Y1.1 - A4020.1	BIOSANITARIOS	96,00	Kg	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	SEDE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO
Y1.3 -A4020.3	CORTOPUNZANTES	11,00	Kg	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	SEDE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL		107,00	Kg		

PROCEDIMIENTO DE INCINERACIÓN: Se destruyo el material residuo aplicando el proceso de destrucción térmica por pirolisis con las siguientes temperaturas en promedio:

TEMPERATURA PROMEDIO DURANTE LA INCINERACION			
CAMARA DE COMBUSTION	CAMARA DE POST COMBUSTION	TIEMPO DE RETENCION	CHIMENEA
1109 ° C	1072 ° C	3 seg	127 ° C

Lo anterior dando cumplimiento a la resolución DTP No. 1041 de 18 de noviembre de 2020 (Licencia de emisiones atmosféricas para fuentes fijas); dejando constancia el 31 de ENERO de 2025 a las 15:20 hrs de que el proceso se realizó en condiciones normales de operación y que se aplicó el mecanismo de incineración para destrucción de residuos.

La presente acta se expide en razón de certificar el adecuado tratamiento de los residuos relacionados anteriormente en favor de la empresa **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS (PYM)**.

Nota: Esta acta se modifica el día 17/03/2025 por solicitud del cliente en donde manifestó que, se modifique el origen del residuo

Cordialmente,


TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S
NIT. 900 703 834-8
CEL: 311 510 3105
MARAYULITH ZAMBRANO GUACAL
Gerente General
TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S


Tratamientos Integrales Ambientales S.A.S
NIT 900703834-8
Alexander Rosero Usma
JEFE DE OPERACIONES

ALEXANDER ROSERO USMA
Jefe de Operaciones
TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S

Proyectó: ACMG