

ACTA DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS, Y/O SIMILARES Y CONVENCIONALES		
PROCESO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS.		
	TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S NIT: 900.703.834-8	CÓDIGO: RP-FO-03
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 02/04/2025
		PÁGINA: 1 de 2
ELABORÓ: LIDER DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		APROBÓ: GERENTE GENERAL

ACTA No. **DF-170-2025**

TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S

CERTIFICA QUE:

En la Planta de Tratamiento localizada en la vereda El Águila del municipio de Puerto Asís (Putumayo), se prestó el servicio de **ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO TÉRMICO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS Y/O SIMILARES Y CONVENCIONALES** que se recibieron de **G.S.E. S.A.S con NIT: 901.480.252-6** de acuerdo a los siguientes datos:

ITEM	FECHA DE RECIBO	ACTA DE RECEPCIÓN	TIPO DE RESIDUO	RESIDUO	TRATAMIENTO	CANT	UND	ORIGEN
1	15/JUL/2025 29/JUL/2025	CR-123-2025	RESIDUOS HOSPITALARIOS	BIOSANITARIOS	TÉRMICO	678,00	kg	SEDE LA PARKER
				ANATOMOPATOLÓGICOS		42,00	Kg	SEDE LA PARKER
				CORTOPUNZANTES		56,00	Kg	SEDE LA PARKER
				FÁRMACOS		67,00	Kg	SEDE LA PARKER
				CITOTÓXICOS		-	-	-
				METALES PESADOS		-	-	-
				REACTIVOS		58,00	kg	SEDE LA PARKER
				OTROS:		-	-	-

RESUMEN (ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS)				
CLASIFICACION RESPOL	TIPO RESIDUO	CANT	UND	ORIGEN
Y1.2 - A4020.2	ANATOMOPATOLÓGICOS	42,00	Kg	SEDE LA PARKER
Y1.1 - A4020.1	BIOSANITARIOS	678,00	Kg	SEDE LA PARKER
Y1.3 -A4020.3	CORTOPUNZANTES	56,00	kg	SEDE LA PARKER
Y3-A4010	FÁRMACOS	67,00	Kg	SEDE LA PARKER
Y1	REACTIVOS	58,00	kg	SEDE LA PARKER
TOTAL		901,00	Kg	

ACTA DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS, Y/O SIMILARES Y CONVENCIONALES		
PROCESO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS.		
	TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S NIT: 900.703.834-8	CÓDIGO: RP-FO-03
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 02/04/2025
		PÁGINA: 2 de 2
ELABORÓ: LIDER DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		APROBÓ: GERENTE GENERAL

ACTA No. **DF-170-2025**

PROCEDIMIENTO DE INCINERACIÓN: Se destruyo el material residuo aplicando el proceso de destrucción térmica por pirolisis con las siguientes temperaturas en promedio:

TEMPERATURA PROMEDIO DURANTE LA INCINERACION			
CAMARA DE COMBUSTION	CAMARA DE POST COMBUSTION	TIEMPO DE RETENCION	CHIMENEA
1034 ° C	1064 ° C	3 seg	79 ° C

Lo anterior dando cumplimiento a la resolución DTP No. 1041 de 18 de noviembre de 2020 (Licencia de emisiones atmosféricas para fuentes fijas); dejando constancia el día **31 de Julio de 2025** a las 11:20 hrs de que el proceso se realizó en condiciones normales de operación y que se aplicó el mecanismo de incineración para destrucción de residuos.

La presente acta se expide en razón de certificar el adecuado tratamiento de los residuos relacionados anteriormente en favor de la empresa **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**.

Cordialmente,


TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S
NIT. 900 703 834 - 8
CEL: 311 510 3105 - PUERTO ASÍS
MARAYULITH ZAMBRANO G.
MARAYULITH NAIRETH ZAMBRANO G.

Gerente General
TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S

Tratamientos Integrales Ambientales
NIT. 900703834-8

OPERACIONES
ALEXANDER ROSERO USMA

Jefe de Operaciones
TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S

Proyectó: LNO